

# Protokoll

## **Gewässerschau der Unteren Wasserbehörde Teltow-Fläming Gewässer I. Ordnung**

### **Schaubezirk 17**

Schaubereich: Nuthe mit Königsgraben Luckenwalde und Nieplitz mit Blankensee, Grössinsee und Schiaßer See

---

Termin: 21. April 2015

Beginn: 09:00 Uhr

Ende: 11:30 Uhr

---

Treffpunkt : An der Nuthe im Bereich des Raugerinnes Elsthal, Straße „Elsthal“ in 14943 Luckenwalde

---

Leiter der Veranstaltung: Herr Vogel, Untere Wasserbehörde

---

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste als Anlage

---

### **Ablauf sowie Feststellungen und Festlegungen**

#### **A) Begrüßung sowie kurze Einführung zum Schaubezirk**

- Begrüßung durch Herrn Vogel
- Gewässerunterhaltungspflichtiger im Schaubezirk ist das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV), Regionalabteilung West, Referat RW 6, Groß Glienicke, Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam
- der Gewässerunterhaltungsplan für die zu schauenden Gewässer lag zum Zeitpunkt der Schau der UWB nicht vor
- Schaubereich Nuthe (51,2 km) mit Königsgraben Luckenwalde (6,1 km)
- Schaubereich Nieplitz einschließlich Seedurchflüsse Blankensee, Grössinsee, Schiaßer See (9,2 km)
- Gewässernetzlänge im Schaubezirk 66,5 km
- die Schau erfolgte vom Ufer aus
- bei Bedarf konnten im Anschluss auch weitere Einzelabschnitte auf Wunsch der Schauteilnehmer angefahren werden

#### **B) Einschätzung der wasserwirtschaftlichen Situation im Schaubezirk:**

- aus Sicht der UWB gab es im Zeitraum zwischen den Gewässerschaueen am 10. April 2014 und am 21. April 2015 keine Probleme mit dem schadlosen Wasserabfluss, die Regulierung der Wehre erfolgte ordnungsgemäß

#### **C) Protokollkontrolle**

Bis auf die nachstehend aufgeführten Punkte wurden die Festlegungen der Gewässerschaueen vom 15. April 2013 und 10. April 2014 beachtet/umgesetzt.

1. zu Punkt 9 (2013): Der bauliche Zustand des Wehres Papiermühle ist als desolat zu bezeichnen. Die Standsicherheit im Hochwasserfall ist fraglich. Hier ist mittelfristig ein Ersatzbauwerk durch das LUGV zu planen und zu errichten. Eine landseitige Zuwegung für Fahrzeuge zur Wehranlage ist nicht vorhanden.

Nachtrag: In Hinblick auf den Ersatzneubau des Wehres Papiermühle wurden bisher durch das LUGV keine Schritte unternommen. Zuständig für die planerische Umsetzung und Baubegleitung wäre der WBV Nuthe-Nieplitz, dem jedoch noch kein Auftrag seitens des LUGV hierzu vorliegt. Die UWB fordert die Forcierung der Beauftragung der Planung. V.:LUGV

2. zu Punkt 10 (2013): Der vorhandene Alt-Baumbestand auf den Verwallungen der Nuthe im Abschnitt Bürgerbusch oberhalb des Wehres Papiermühle stellt ein Gefährdungspotenzial dar. Ein Böschungsbruch würde zur Überstauung der angrenzenden Waldflächen führen.

Nachtrag: Zur Problematik des Alt-Baumbestandes lädt das LUGV zu einem gesonderten Termin mit der Unteren Naturschutzbehörde ein. V.: LUGV

3. zu Punkt 11 (2013): Entlang des Königsgrabens sind abschnittsweise feste Einzäunungen für die Pferdehaltung errichtet worden, diese erschweren die Gewässerunterhaltungsarbeiten.

Nachtrag: Die Eigentümer der Koppelbereiche werden durch die UWB aufgefordert, mobile Zaun-Lösungen einzusetzen. V.: UWB

4. zu Punkt 12 (2013): Im Königsgraben wurden punktuell Wasserentnahmestellen mit fest installierten Rohrleitungen vorgefunden, die Abflusshindernisse darstellen.

Nachtrag: Die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke mit Wasserentnahmestellen werden durch die UWB ermittelt und angeschrieben. V.: UWB

D) folgende Probleme wurden durch die Schauteilnehmer vor Beginn der Gewässerbesichtigungen vorgetragen:

5. Herr Vogel, UWB fordert Frau Kumm auf, kurzfristig den Unterhaltungsplan für den Zuständigkeitsbereich RW 6 bei der Unteren Wasserbehörde einzureichen.

E) notwendige Klärungen auf Grund der vorliegenden behördlichen Stellungnahmen zum eingereichten Unterhaltungsplan für das Jahr 2015:

Da kein Unterhaltungsplan für das Jahr 2015 zum Zeitpunkt der Gewässerschau vorlag, konnten auch im Vorfeld keine Stellungnahmen von den Fachbehörden abgefordert werden.

F) abschnittsweise besichtigte Gewässer sowie Feststellungen zum Unterhaltungszustand:

- Nuthe im Bereich zwischen Brücke der Straße „Zum Freibad“ und der Brücke der Straße „Teichwiesenweg“
- Nuthe abschnittsweise im Stadtgebiet Luckenwalde zwischen der Brücke der Straße „Am Nuthefließ“ und der Brücke der Straße „Salzufler Allee“

Ein Interesse der Schauteilnehmer an weiteren Gewässerbesichtigungen bestand auf Nachfrage der UWB nicht.

6. Im Nutheabschnitt zwischen Raugerinne Elsthal und dem Freibad Elsthal ist das durch Windwurf eingetragene Totholz aus dem Gewässerprofil zu entnehmen.
7. Im Bereich des Freibades Elsthal wurde durch den Betreiber Fläming Therme GmbH die Böschung ausgespült.

Der Unterhaltungszustand der besichtigten Gewässerabschnitte war als bis auf den Punkt 6 als „ordnungsgemäß“ einzuschätzen:

G) einvernehmlich getroffene Festlegungen:

Zu Punkt 1 bis 4: Die offenen Punkte aus der Gewässerschau 2013 sind abzuarbeiten.  
V.: LUGV, UWB

Zu Punkt 5: Frau Kumm sagt die Übergabe des Gewässerunterhaltungsplanes für 2015 für die 18. KW zu. Die Reinigung der Beckens des Raugerinnes Elsthal erfolgt nach Aussage von Frau Kumm in einem vierzehntägigen Rhythmus.  
V.: LUGV

Zu Punkt 6: Die kurzfristige Totholzberäumung wird zugesagt.  
V.: LUGV

Zu Punkt 7: Der Technische Leiter der Flämingtherme GmbH war zum Zeitpunkt der Gewässerschau vor Ort und sagte die kurzfristige Beseitigung der Sandeinträge in die Nuthe sowie die punktuelle Böschungsreparatur zu.  
V.: Flämingtherme GmbH, Kontrolle durch UWB

H) noch durch die Untere Wasserbehörde zu klärende Sachverhalte:


keine

I) sonstige Sachverhalte:

8. Frau Kumm sprach den im Jahr 2013 durch das LUGV eingereichten Fällantrag für Pappeln entlang der Nuthe in der Ortslage Woltersdorf an. Trotz der Nachreichung der durch die Untere Naturschutzbehörde geforderten Unterlagen wurde bisher noch nicht über den Antrag entschieden.

Protokoll erstellt am 26. November 2015

Einwendungen der Fachbehörden sowie des Gewässerunterhaltungsverpflichteten zum Protokoll sind innerhalb von 1 Monat nach Bekanntgabe bei der Unteren Wasserbehörde Teltow-Fläming, Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde geltend zu machen.

  
Vogel  
Schauführer

Anlage Teilnehmerliste

## Teilnehmerliste

### Gewässerschau der Unteren Wasserbehörde Teltow-Fläming

#### Schaubezirk 17

Gewässer I. Ordnung (Nuthe mit Königsgaben Luckenwalde und Nieplitz mit Blankensee, Grössinsee und Schiaßer See)

am: 21. April 2015

Beginn: 09:00 Uhr

Ende: 11:30 Uhr

**Treffpunkt** : An der Nuthe im Bereich des Raugerinnes Elsthal, Straße „Elsthal“ in 14913 Luckenwalde

**Leiter der Veranstaltung**: Herr Vogel, Untere Wasserbehörde

lfd. Nr.	Name	Funktion	Firma/Dienststelle/Ort
1	Vogel, Frank	SB	LK TF, UWB
2	Kurowski, Kerstin	BT	LUGV, RWB
3	Nowakowski, S.	SB	- - -
4	Otto, Ariane	SB UFB	LK TF, UFB
5	Pagenkopf	GT	LUGV
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			